HBSA

HBSA-ADM-0160-2015
Panamá, 30 de octubre de 2015

Banco General, S.A.,
Torre Banco General, Piso 18
Calle Aquilino de la Guardia y ave. 5ta. B Sur
Atención: Gary Chong Hon
Ciudad.-

Asunto: **Actualización de Comunicado de Hecho Relevante**

Sean mis primeras palabras portadores de saludo, y deseos de éxito en sus funciones. La presente tiene como finalidad reportar la actualización del hecho relevante ocurrido en la Central Hidroeléctrica Macano, propiedad de Hidro Boquerón, S.A., sociedad panameña que tiene valores registrados ante la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá

Adjunto a esta nota encontrarán el nuevo comunicado de hecho relevante, que actualiza el comunicado Nº HBSA-ADM-146-2015. Estamos a la orden si necesita alguna información adicional, o para cualquier otra consulta.

Atentamente,

HIDRO BOQUERON, S. A.

Elsa I. Sánchez T.
Gerente General

Avenida Centenario, Costa del Este, Edificio G-40
Tel. :(507) 271-5616 ó 271-0765
e-mail: administracion@hidroboqueron.com

HBSA

HBSA-ADM-0157-2015

Panamá, 30 de octubre de 2015

Asunto: **COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE**

Por este medio, Hidro Boquerón, S.A. sociedad panameña que tiene valores registrados ante la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá, informa al público inversionista que el día miércoles 28 de octubre del presente a partir de las 18:24 horas, ha vuelto a entrar en operación la Central Hidroeléctrica Macano. La C.H. Macano estuvo fuera de operación desde el día 15 de octubre del presente, a causa de un deslizamiento ocurrido en el sito e informado mediante el comunicado número Nº HBSA-ADM-146-2015.

Se realizaron los trabajos requeridos para reponer el material desplazado durante el deslizamiento, la adecuación del sitio de la tubería de presión, la reparación del canal de descarga, y se establecieron medidas preventivas en el sitio para evitar situaciones similares en el futuro.

Desde el momento de la entrada en operación; las dos unidades que componen la central han operado satisfactoriamente, se ha verificado el correcto funcionamiento de todos los equipos, y hemos estado generando al máximo de la capacidad de la planta, aprovechando los caudales de la estación lluviosa.

Atentamente,

HIDRO BOQUERON, S. A.

Raimundo Casimiro López T.

Representante Legal

Avenida Centenario, Costa del Este, Edificio G-40
Tel. :(507) 271-5616 ó 271-0765
e-mail: administracion@hidroboqueron.com